

# Dôležité!!!

Spoločnosť Thule uverejnila dôležitú informáciu :

## Stažení z trhu

**DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!** Thule celosvětově stahuje z trhu montážní kity Rapid Fixpoint XT

Thule, přední světová firma působící v oblasti sportovních a přepravních řešení, celosvětově stahuje z trhu některé z montážních kitů Rapid Fixpoint XT, které byly vyrobeny od 01/ 2008 do 01.03.2009.

Interní testy ukázaly, že šroub obsažený v balení nesplňuje bezpečnostní standardy naší společnosti. Kvůli špatné tvrdosti je šroub křehký a vlivem tlaku se může zlomit. Potenciálním rizikem je, že se fixační šroub může v průběhu používání zlomit (s nebo bez nákladu), což v nejhorším případě může vést k uvolnění střešního nosiče ze střechy auta během jízdy. "Doposud jsme nezaznamenali žádnou nehodu. Přesto, abychom zabránili jakýmkoliv škodám našim zákazníkům, jsme se rozhodli stáhnout tyto kity ze všech zemí, kde jsme tyto výrobky prodávali", říká Business Area President Magnus Welander.

Thule ročně uvede na trh střešní nosiče pro více než 100 nových vozidel, jejichž celkový počet dosahuje 1 500 ks. "Informovali jsme všechny naše distributory a obchodní zastoupení, aby zastavili prodej těchto výrobků a instruovali jsme je, jak vrátit výrobky a jak vyřizovat dotazy a požadavky zákazníků. Také jsme kontaktovali úřady v zemích, kde jsme tyto výrobky prodali, abychom se ujistili, že postupujeme podle místní legislativy", Magnus Welander dodává.

Založili jsme zvláštní webovou stránku [www.thule.com/recall](http://www.thule.com/recall), kde se zákazníci dozví více podrobností. Všichni zákazníci mají možnost nechat si vyměnit vadné šrouby buď kontaktováním svého prodejce, kde nosič nakoupili, nebo přes výše uvedenou webovou stránku.

Vozidla a montážní kity, kterých se stažení z trhu týká Stažení z trhu se týká zákazníků, kteří nakoupili montážní kit Thule Rapid Fixpoint XT vyrobený v období od 1.1. 2008 do 28.2. 2009.

Následující modely vozidel jsou zasaženy:

Honda CRV 02-06, Citroen C4 Picasso a Grand Picasso 07, Hyundai i30 07-, KIA Ceed 07-, KIA Proceed 08-, Mercedes A-třída 05-, Mercedes B-třída 05-, Subaru Impreza 07-, Ford Mondeo 01-03; 04-07, Mazda 3 04-, Mazda 5 04-, Mazda Axela 04-, Mazda 6 02-04; 05-07, Mazda Atenza 02-07, Mazda CX7 06- a CX9 07-, Mazda Demio 07-, Mazda 2 07-, Mazda Premacy 04-, Mitsubishi Lancer 07-, Ford Territory 03-.

Následující výrobní čísla montážních kitů jsou zasažena:

Thule Rapid Fixpoint XT Kit 3050, 3056, 3061, 3066, 3068, 3069, 3071, 3077, 3080 náhradní díly: 50960, 50961, 50962, 50996.

Více informací najdete na [www.thule.com/recall](http://www.thule.com/recall) (info aj v slovenskom jazyku)